


# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 75 (1)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 Avgusta 1925

## PATENTNI SPIS BR. 2985

STOCKHOLMS SUPERFOSFAT FABRIKS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM.

Postupak za proizvodnju dušikovih oksida.

Prijava od 22 oktobra 1923.

Važi od 1 jula 1924.

Izum se odnosi na postupak za proizvodnju dušikovih oksida, koji se u glavnome sastoji u tome, da se pri običnom ili smanjenom pritisku kalcijum cianamid ili drugi metalni cianamidi ili cianidi izgore u vazduhu, kisiku i ozonu, koji mogu po potrebi biti pomiješani sa drugim plinovima, kao ugljennom kiselinom.

Kalcijum cianamid ili koji drugi metalni cianamid ili cianid može se upotrebiti sam ili pomiješan sa jednom ili više drugih tvari, koje su podesne, da pospiješi izgaranje uslijed katalitičkog ili inog djelovanja ili za regulisanje temperature. Takove tvari su: vavno, bjelutak, ferioksid ili drugi metalni oksidi. Šarži se može takođe dodati ostatak predsjne operacije. Podesno je ali nije potrebito, upuhati kalcijum cianamid u obliku praška ili prvotni materijal u izgarnu komoru, dok se zrak, kisik ili ozon, koji su odgovarajuće predgrijani, potjeraju kroz oksidacionu komoru u istom smjeru kao prah ili takođe u protivnom smjeru.

Premda se izum može izvesti pri običnom pritisku vazduha, to se dobiju najbolji rezultati ipak pri smanjenom pritisku. Temperatura se može mijenjati unutar dalekih granica, do sada ali izvedeni pokusi pokazuju, da se dobri rezultati postizavaju između 600—1.000° i da se najbolji rezultati dobiju pri 850—950°. Prekorači li temperatura 1000°, to nastane brzo razaranje dušikovih oksida i iz tog razloga ne treba temperaturu tjerati preko ove granice.

Pošto je reakcija ekzotermična, to se oslobode velike količine topline. Radi toga nije potrebno, da se reakciona komora dalje

usija, čim se započne reakcija. Pri izvedbi postupak u velikom biti će po svoj prilici potrebno ohladiti reakcioni aparat, tako da se pri postupku oslobođena toplina može korisno upotrebiti u druge svrhe. Pri izvedbi postupka postupati će se za izgaranje prvo tvari u obliku praha po svoj prilici najbolje na isti način, kao pri izgaranju ugljenog praha, naime da se upuše prah u izgarnu komoru.

### Primeri :

I. Prah kalcijum cianamida upuše se u o-komito stoeću cijev, koja je usijana na 900° C, dok se zrak proljeće kroz cijev u protivnom smeru k kalcijum cijanamidu. Na taj način se prevede 12% dušika, uvedenog u cijev, u dušikove okside. Ostatak sadržaje 40% prvo tvarne sadržine dušika. Vazduh se može osušiti, ali to nije potrebno.

II. Prah kalcijum cijanamida protjera se kroz cijev iste kakvoće kao u primjeru I, a temperatura cijevi se podržaje na 950° C. Pritisak unutar cijevi smanji se na 90 mm. živinog stupca, a skroz se protisne čisti kisik. Dodatak iznosi 42.5%.

III. Postupak se izvodi isto kao po primjeru I, samo se upotrebljuje čisti kisik. Dobitak dušikovih oksida iznosi 7%.

Koncentracija dušikovih oksida dostajala je u svima slučajevima za tehničke svrhe.

### Patentni zahtevi:

- Postupak za proizvodnju dušikovih oksida, naznačen time, što se kalcijum ciana-

mid ili drugi metalni cianamidi ili cianidi izgore u vazduhu, kisiku ili ozonu.

2. Posupak prema zahtjevu 1, naznačen time, što se kalcijum cianamid ili drugi metalni cianimidi ili cianidi izgaraju pod običnim pritiskom u vazduhu, kisiku ili ozonu.

3. Postupak prema zahtijevu 1, naznačen time, što se kalcium cianamid ili drugi metalni cianamidi ili cianidi izgore u vazduhu, kisiku ili ozonu, pri tlaku ispod atmosferskog pritiska na pr. pri takovom, koji odgovara 70—100 mm živinog stupca.

4. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time, što se cianamid ili cianid od kalcijsa ili drugog metala pomiješa sa jednom ili više tvari, koje olakšavaju reakciju ili re-

gulišu temperaturu, kao na pr. metalni oksi-  
di, vapno ili bijelutak.

5 Postupak prema zahtijevu 1, naznačen time, što se cianamid ili cianid kalcija ili kojeg drugog metala pomiješa sa ostatkom pređašnjeg postupka.

6. Postupak prema zahtijevu 1, naznačen  
time, što se reakcija izvodi kod temperatura  
između 600 i  $1.000^{\circ}\text{C}$ , najbolje između 850  
i  $950^{\circ}\text{C}$ .

7. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time, što se suši plinovito srestvo, koje sadrži kisik, prije nego što se dovede n dodir sa tvari, koju treba izgoreti.

8. Postupak prema zahtijevu 1, naznačen time, što se vazduh, kisik ili ozon pomiješa sa drugim plinovima, na pr. ugljenom kiselinom.