

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 40 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1930.

PATENTNI SPIS BR. 6976

Balz „Erzröstung“ G. m. b. H. Gleiwitz, Nemačka.

Mehanička peć za prženje.

Prijava od 21. februara 1928.

Važi od 1. decembra 1929.

Predmet pronalaska je nova mehanička peć za prženje sumpornih rada, naročito cinkblende, koja se od poznatih uredenja slične vrste razlikuje vanredno celishodnim načinom gradnje, koji pri srazmerno neznatnim troškovima oko gradnje i uređenja, garantuje naročito povoljno dejstvo prženja. Producija ispržene rude je u sruvnenju sa poznatim pećima za prženje značno povećana, a kvalitet ispržene blende poboljšan, tako da rude ostavljaju ovu peć, u kojoj su oslobođene sumpora u takvoj meri, da se njihova upotreba pri taljenju može odmah neposredno nastaviti na proces prženja.

Ovaj uspeh prženja postiže se u smislu patenta Dr. Balz-a uduvanjem dopunskog vazduha u glavnu reakcionu zonu, proti susećem se i padajućem materijalu, čije je dejstvo (zone) bitno poboljšano celishodnim izborom komora za prženje, koje su građene što je moguće niže, kao i privodenjem predgrevanog vazduha na ona mesta peći, na kojima to zahtevaju hemiski i fizički postupci, postupka prženja. Svež vazduh privodi se dakle na taj način, da se njime pogodena ruda, onog podnožja ognjišta, kod kojega se vrši privod vazduha kao i na ovo se priključujuća podnožja ognjišta, dobro proveraju, pričemu se istovremeno hlađi ruda, koja pada na mesto privođenja dopunskog vazduha i time postaje porozna. Dopunski se vazduh tačno podešava prema uslovima postupka, što se tiče količine i temperature, tako, da se izbega-

vaju kako preniske temperature, koje uslovjavaju obrazovanje sulfata, a isto tako i previsoke temperature, da se spreči obrazovanje ferita i sinterovanje prženog materijala. Preim秉stvo ovoga uredenja sastoji se u drugom trajanju svih delova peći, koji su usled visoke temperature jako izvrženi trošenju, tako da postaju i značna preim秉stva time, da otpadaju skupi popravci i s njima spojeni prekidi rada u postrojenju.

Vazduh za prženje, koji kao i kod uobičajenih postupaka sa protu-strujanjem struji kroz peć od dole na dore, vodi se u odgovarajući podgrejanom stanju u izlazni šaht. On tamo dejstvuje na dole padajući materijal za prženje i izdejstvuje, prženje u samom silosu, koji se celishodno još zagreva. Njegovo dejstvo je ovde naročito pogodno, jer se uticajem dopunskog vazduha osigurava poroznost prženog materijala.

Kako je poznato ne razvija više prženji materijal u poslednjem ložišnom postolju, usled prethodnog visokog odsumporisanja, potrebnu temperaturu za prženje, da bi se osiguralo konačno prženje, tako da je u ovom ložišnom postolju potreban privod topline. Jedan deo ove topline dobija se od svežeg vazduha, koji je priveden u zagrevanom stanju u izlazni šaht, a ostali deo topline dovodi se zagrevanjem najdoljnog ložišnog postolja naročilim, ispod ovoga raspoređenim uređenjem za grejanje, tako da se i u najdoljnijem ložišnom postolju može bez smetnje zaključiti proces prženja.

Kod ruda, koje se teško oslobađaju sum-

pora, naročito kod cinkblenda, može se naknadno odsumporisanje vršiti u silosu, koji je u vezi s pećima za prženje, a kod kojega (odsumporisanja) se uduvanje vazduha kroz celishodno na dnu silosove komore raspoređenog postrojenja vodova vrši tako, da isti struji kroz sloj rude u smeru od dole na gore, pri čemu ovaj uduvani vazduh struji na gore, zajedno sa gasovima za prženje iz peći ali privod vazduha može se vršiti i od gore, primerice duvanjem vazduha iz šuplje osovine peći na užareni prečici se materijal, koji se vazduh inače upotrebljava za hlađenje uređenja za mešanje.

Napred pomenuti postupak prženja, za čije je izvođenje prema pronalasku uređena nova peć za prženje, odnosi se s jedne strane na što bolje odsumporisanja rude, izbegavajući obrazovanje sulfata i ferita radi postizanja što boljeg taljenja dobivene metalne rude, a s druge strane, na proizvajanje vazduha za prženje, koji sadrži što je moguće više sumpornih plinova, da se ekonomski omogući njihovo naknadno prerađivanje u sumpornu kiselinu. Ali za nekoje vrste može biti baš od prednosti, da se izazove obrazovanje sulfata, a da se pri tome ne pogorša slupanj odsumporisanja rude, ili procenata sadržina prečićeg vazduha na sumpornim gasovima, kod prženja, koje se radi toga provodi pri niskoj temperaturi; kako je poznato vrši se prženje rude normalno kod temperature oko 800° , pri čemu se s uspehom preči obrazovanje kako sulfata, tako i ferita. U cilju postizanja sulfatiziranog prženja bezuvetno je potrebno, da se temperatura prženja održi na 650° pri čemu se svako pa i momentano povišenje temperature mora izbegavati, jer se pri tome već event. obrazovani sulfati opet odmah raspadaju. Ovo se postiže time, da se ova ložišna postolja snabdu sa vazdušnim komorama, koje ali nisu ni u kakvoj vezi sa samim komorama za prženje. Ove vazdušne komore bivaju postrujavane, već prema potrebi, sa hladnim ili sa zagrejanim vazduhom, i u tome cilju su priključene na duvaljke, koje omogućavaju tačno regulisanje brzine strujanja hlađećeg ili grejnog vazduha. Radi ekonomskog iskoriščavanja topline, koja se pri tome dobiva, može se ovaj vazduh onda upotrebiti, kako je napred bilo pomenuto, za uduvanje u ložišno postolje sa već smanjenom reakcijom, odn. kao vazduh, koji se duva u izlazni šah ili silos. Ovim se dobiva do sada ne postignuta sposobnost svestrane upotrebe novih peći, tako da su ove sposobne za sve moguće ciljeve prženja.

Izvođenje građenja peći udešeno je u svim delovima tako, da odgovara provode-

nju napred pomenulog postupka prženja, a osim toga je peć tako izvedena, da je kod njenog jeftinog proizvođenja i uzdržavanja osigurano dugo trajanje uređenja. Skupa postrojenja za grejanje, velikih dimenzija, otpadaju, jer sam postupak prženja daje za to potrebnu toplinu u do sada nepoznatoj količini. Svi pokrećući se delovi, naročito pogonska uređenja i njihovo uležajenje uklonjeni su iz dejstvovanja prečićih gasova i žara. U koliko to ali nije moguće, kao n. pr. kod ručica za mešanje, mogu se one snabdeli, kad se za to ukaže potreba, sa vazdušnim hlađenjem. Istovremeno postoji mogućnost, da se istrošeni delovi na najjednostavniji način zamene bez velikih prekida pogona. Pokretanje teških masa, kao n. pr. ležišnog postolja, izbegava se principijelno, tako, da se uštede znatne pogonske sile. Celishodnim vešanjem ležišnog postolja za spoljašnu skelu, dana je mogućnost, da se svako ložišno postolje može u cilju opravka zasebno izvaditi, a da se nad njim ležeća ložišna postolja ne moraju razrušiti. Izbegavanje visokih temperatura u peći omogućava upotrebu ložišnih postolja iz metala, gde se to nalazi za shodno, čime se postiže naročito dobra izmena topline između pojedinačnih komora za prženje, odn. dobro hlađenje i zagrevanje vazdušnih komora unutar ležišnog postolja i susednih komora za prženje.

Do sada uobičajeno jednostavno uležajenje pokrećućih se ručica za mešanje, koje je imalo radi nepovoljnog naprezanja materijala, visoku i tešku konstrukciju, nadomešeno je puno povoljnijim dvostrukim uležajenjem, pri čemu su preim秉stva ovega uležajenja povećana u značnoj meri izborom obrćućeg se sistema: prsten, ručice osovina, radi toga, što ovaj sistem omogućava hlađenje ručica za mešanje i osovine, pomoću hlađećeg vazduha, dok prsten ostaje hladan, jer je smešten izvan tople zone.

Ovaj način uležajenja nije samo uzrok velikog preim秉stva, što se tiče niskog načina gradnje uređenja za mešanje a s tim u vezi i znatne uštede na skupom građevinskom materijalu, već omogućava, da se prženje provede vrlo dobro sa puno manjim brojem postolja. Dejstvo plinova za prženje na rudu, može se još povećati uređivanjem štitnika za vetrar, koji prouzrokuju kovitlanje brzo se pokrećućeg vazduha za prženje, u niskoj komori za prženje. Principijelno postoji mogućnost, da se upotrebljavaju jednostavne, nehladiće ručice za mešanje, na kojima su smešteni zubci u položaju, koji je potreban za dobro mešanje rudnog sloja, a koji su radi daljeg transportovanja postavljeni koso; postoji ali

mogućnost, da se ručice za mešanje hlađe dovođenjem vazduha, pri čemu se onda na ovaj način zagrejani vazduh upotrebljava celishodno za prženje, pri čemu se njegova množina i količina može tačno regulisati pa se na napred pomenni način uvodi u peć ili se ispušta. Pogon uređenja za mešanje vrši se pomoću pogonskih organa, koji su smešteni izvan peći i izvan domaćaja dejstva prečeih gasova i žara. Pri tome su isključeni svi pogonski organi koji baziraju na frikciji, a upotrebljeni su samo oni sa pogonom pomoću zupčastih venaca i zupčanika tako, da ne može nastati zaustavljanje pojedinih delova ili klizanje pogonskih sredstava u slučaju da nastupe otpori. Premda se pogon vrši izvana ipak je peć potpuno zaprivena celishodnim pešćanim zaptivanjem odn. štitnim prstenima i zaptivnim plehovima, tako da gasovi za prženje ne mogu izlaziti iz peći, a ni spoljašnji vazduh ne može ulaziti u unutranjost iste.

Ne samo da se uređenja za mešanje, pojedinačnih ložišnih postolja mogu izvaditi, u cilju popravke a da se time ne moraju istovremeno vadili i drugi delovi uređenja za mešanje, nego se mogu i pojedinačne ručice za mešanje izvaditi iz peći zajedno sa njihovim nosećim organima na vrlo jednostavan način, popuštanjem njihovog vanjskog sloja, pa se na njima istrošeni delovi dadu u najkratčem roku izmeniti.

Cela peć je uza sve svoje neobično visoko dejstvo niska i radi toga daju se svi njeni delovi lako nadgledati.

Ognjište, koje služi za loženje najdoljnega ložišnog postolja sastavljeno je iz naročitog oblikovanog kamenja, na vrlo zgodan način i to pomoću jednog vezivnog sredstva, koje služi samo za zaptivanje, tako da se pri poškođenju pojedinačnog kamenja mora na tome mestu izvaditi samo spoljno kamenje, da se može provesi zamena poškođenih komada. Iza toga se ovo spoljno kamenje poslavljaj opel na svoje mesto i popravka je svršena, a da se pri tome nisu istovremeno morala vadili i ložišna postolja ispod ognjišta.

Dalje postoji mogućnost, da se rudi, koja je već u peći i koja se spušta, na proizvolnjom mestu primešava sveža ruda, da bi se, jakom reakcionom toplinom ove poslednje, naročito u dolnjim ložišnim postoljima, posliglo razvijanje topline, koje pogoduje njenom prženju.

Moguće je ali privoditi (kod pirita, koji sadrže cink, kompleksna ruda, mešana ruda ili t. sl.) i čisti pirit u obliku praha, na pr. u od dole drugo ložišno postolje, da bi se upotpunilo sulfatiziranje cinka pri za-

vršetku prženja. Ovo sulfatiziranje cinka može se postići i time, da se uvodi n. pr. sulfat, koji se lako raspada, ili se pri završetku prženja može direktno nastaviti sa hlorirajućim prženjem. Ali pri tome treba uvek da se postigne to, da jedan deo n. pr. željezo, ostane kao oksid, a drugi deo n. pr. cink, da ostane kao sulfat.

Način gradnje peći, sam za sebe, može biti proizvoljan, ipak je ali zgodno, da se upotrebe okrugle peći, kojima se materijal za prženje dovodi u gornje ležišno postolje i kroz koju (peć) on prolazi od gore do dole, kroz sva ležišna postolja, pri čemu su u pojedinačnim ložišnim postoljima predviđeni propusni otvori, koji su predviđeni naizmenično, u sredini i na spoljašnjem obodu istih. Kroz pojedinačna ložišna postolja transportuje se ruda od ulaznog otvora prema izlaznom otvoru, pomoću zubaca, koji su postavljeni na ručicama za mešanje i to već prema položaju u kome su postavljeni, iznutra prema napolje, ili iz napolja prema unutra. Rasporedom više od dvaju ručica za mešanje kod pojedinačnih uređenja za mešanje, postoji mogućnost, da se usled većeg odslojanja pojedinačnih zubača, ne da svima zupcima jednog ložišnog postolja isti kosi položaj, koji zahteva smer, u kojem se ruda transportuje, nego se raspoređuju pojedinačni zupci, koji imaju protivni kosi položaj. Ovaj raspored ima to preim秉tvo, da se suprotnim načinom rada ovih protu-zubača izazove veštačko nagonjilavanje rude u peći i to na mestima i na visini gde se to želi. Time se na ovim mestima postiže deblji sloj rude, a s time u vezi, smanjivanje vazdušnog prostora iznad sloja rude, tako, da se postiže pogodnije dejstvo prženja, u smislu prženja, kako je to napred opisano.

Na ostala tehnička i ekonomski preim秉tva nove peći upozorice se pri opisivanju priležećih nacrta, u kojima je ova peć predviđena s obzirom na mogućnost njenog izvođenja.

Sl. 1 predviđava jedan oblik izvođenja nove peći, kod kojeg je ugrađeno šest čvrsto stoećih ložišnih postolja (1), jedan iznad drugog. Ovi su među sobom spojeni naizmenično, u sredini i na spoljašnjem obodu raspoređenim propusnim otvorima (2). U sredini poslednjeg ložišnog postolja nalazi se izlazni šah (3), kroz koji prženi materijal propada u silos (4), čije je dno celishodno zatvoreno klapnom ili razvodnikom, koji u nacrtu nisu predviđeni. Otvaranjem ovoga razvodnika prženi materijal pada neposredno u transportna kola, koja se pod njim nalaze. Privodenje rude vrši se kroz cev za punjenje (6), koja se nalazi na krovu (5) peći, a u čijoj se nutrinji na-

lazi druga cev (7) koja je dole trbušasto ispučena, tako da nastaje prstenasti šaht. Dok cev (7) čvrsto sedi na gornjem ložišnom postolju, može se cev za punjenje (6) aksialno pomerati, i ostavlja između svojeg doljnog ruba i gornjeg ložišnog postolja prstenasti procep, kroz koji dolazi ruda u gornje ložišno postolje, a time i u području prvih zubača uređenja za mešanje. Povećanjem i smanjivanjem prstenastog procepa, može se tačno regulisati visina privedenog sloja rude, već prema potrebi. Unutar cevi (7) smeštena je cev za privod vazduha (8), koja vodi u područje drugog ležišnog postolja. Ispod najdoljnog ložišnog postolja smeštene su grejaće komore (9) i komore za predgrevanje vazduha (10), koje su raspoređene oko izlaznog šahta (3). Grejaće komore (9) služe za grejanje najdoljnog ložišnog postolja, a komore za predgrevanje (10) spojene su otvorima (11) sa izlaznim šahtom (3) tako, da vazduh dolazi kroz ove otvore neposredno u dodir sa propadajućom rudom. Ložišna postolja opklopljena su prema napolje sa plaštom (12) a da se ovaj očuva od prevelikog žara, umetnu se prsteni (13) iz u vatri otpornog materijala. U svakom ognjištu za preženje nalazi se uređenje za mešanje, koje se sastoji od nosećeg prstena (14) snabdevenog zupčastim vencem, koji ispunjava procep između prstena (12) i stropa svakog pojedinog ognjišta za prženje. Radi zaštite od uticaja visoke temperature snabdeveni su noseći prsteni (14) u svojoj nutrinji prstenastim slojem (14') iz u vatri otpornog materijala. Pogon prstena (14) vrši se preko zupčanika (15), koji su svi smešteni na vertikalnoj osovini (16), koji leži izvan peći, i koji kroz procepe u plaštu (12) svakog postolja dolaze u zahvatljivo sa zupčastim vencem prstena (14), koji nosi ručice za mešanje. Ručice za mešanje sastoje se iz nosećih motki (17) koje se protežu diametralno u prstenu (14) i koje su na oba kraja u njemu učvršćene. Na nosećim motkama (17) nalaze se zupci (18), kojima se materijal za preženje pri obrtanju prstena (14) meša i transportuje već prema položaju propusnih otvora, prema unutra, ili u suprotnom smeru. Cevi (23) služe za odvođenje prečećih gasova.

Sl. 2 i 3 predstavljaju u preseku i u pogledu od gore, pojedinosti prstena (14) snabdevenog zupčastim vencem, zajedno sa pogonskim zupčanicom (15) i ručicom za mešanje (17). Da se spriči ogibanje ručice za mešanje (17), koja se sastoji iz jednostavnog plohog željeza, usled težine zubača (18), predviđena je potpora (19), koja je postavljena vertikalno pod ručicu za mešanje. Razume se, da može biti predvi-

đeno više jedna prema drugoj paralelnih potpora (19), kad se za to ukaže potreba.

Sl. 4 pokazuje u povećanoj srazmeri noseći prsten (14) sa zupčastim vencem, da bi se predstavilo uležanje isloga. Na plaštu (12) raspoređene su kako se to vidi, noseće uzengije (20), u kojima su dva valjka (21) tako uležajena, da oni vode prsten (14) od gore i od dole, tako, da ovaj može slobodno da se obrće. Valjci (22) služe pri tome za centriranje nosećeg prstena, tako da ovaj ne može izbeći postrane pritiske zubača pogonskog zupčanika (15).

Sl. 5 pokazuje drugi oblik izvođenja uređenja za mešanje, kod kojega cev (8) za privod vazduha prolazi kroz celu peć, a koja ujedno služi ručicama za mešanje (17) kao srednja potpora. Kod ovog se obrtanje ručica za mešanje vrši isto spoljnim pogonom, a cev (8) obrće se isto na način središnje osovine. Ovim se postiže još zgodnije uležajenje ručica za mešanje, tako, da ove mogu biti slabije izvedene. Privod vazduha vrši se kroz otvore (24) (sl. 23) u području srednjih propusnih otvora (2) drugog ložišnog postolja, tako, da hlađeni vazduh dolazi intenzivno u dodir sa propadajućom rudom i može provesti najbolje dejstvo hlađenja. Privod rude vrši se kroz puneći levak (6), koji je smešten na krovu peći, dok opet srednja cev (23) služi za odvođenje prečećih gasova. I ovde se zagreva najdoljnje ognjište grejaćim komorama (9), ispod kojih se nalazi komora (10) za predgrevanje vazduha, iz kojih topao vazduh struji kroz otvore (11) u izlazni šaht (3), koji je ovde raspoređen na vanjskom obimu najdoljnog ložišnog postolja.

Sl. 6—11 pokazuju u prerezu razne primične oblike izvođenja nosećih motki (17), čije je detaljnije objašnjavanje suvišno.

Sl. 12 pokazuje daljni oblik izvođenja nosećeg prstena (14), koji ovde nije pogonjen jednim vanjskim zupčastim vencem već je snabdeven glavčinom (27), kao točak, pomoću kojega je učvršćen za cev (8) za privod vazduha, koja je izvedena kao pogonska osovina. (17) su ručice za mešanje, snabdevene zupcima (18), (19) su ukrućivači u vidu žbica, koje služe za pojačanje celine.

Sl. 13, 14 i 15 pokazuju ugrađivanje nosećih prstena prema sl. 12 na njihovom spoljašnjem obimu. Dok prema sl. 13 prsten (14) slobodno lebdi, poduprt je on prema sl. 14 i 15 na svom spoljnem obodu valjcima (28), koji se pokreću po kružnom koloseku (29) ili po samom ložišnom postolju.

Sl. 16 pokazuje daljni oblik izvođenja ručica za mešanje (17), koje su ovde šuplje i snabdevene sa većim brojem rupa, tako da se ove ručice pri istovremenom hlađenju mogu upotrebiti i za privod dopunskog vazduha.

Sl. 17 i 18 pokazuju utvrđivanje zubaca (18) za ručice za mešanje (17), pri čemu je radi boljeg dejstva mešanja, ručica za mešanje zajedno sa zupcima, postavljena u kosi položaj, kao u sl. 18.

Sl. 19 je celishodno oblikovana glavčina (27), koja je smeštena na cev (8) za privod vazduha, a koja je snabdevena udubljenjima (31) u koje se umeću, primerice prema sl. 6, 9 i 21 profilisane ručice za mešanje (17), jednoslavno, bez naročitog utvrđivanja.

U sl. 20—24 predloženi su daljni oblici izvođenja uređenja za mešanje. I ova uređenja za mešanje sastoje se iz nosećih prstenova (14) sa zupčastim vencem, samo su ovde ručice za mešanje, koje prolaze dijagonalno kroz noseći prsten, obrazovane iz motki okruglog ili četvorougaonog preseka, ili iz okruglih ili neokruglih cevi. Sl. 25 predložava veći broj primeričnih izvođenja takvih ručica za mešanje. Ove imaju to preim秉tvo, da se zupci (lopaticice) (18) mogu učvrstiti u proizvoljnoj odgovarajućoj udaljenosti od srednje osovine, kako to pokazuje sl. 22 i 24, a osim toga se može i njihov kosi položaj podešavati, kao što se to vidi iz prvog primera na sl. 25.

Sl. 26 do 43 pokazuju daljni primerični oblik izvođenja nove peći za prženje, kod kojih je primenjeno uređenje za mešanje sa šuplom srednjom osovinom. Pogon se vrši opet iz vana pomoću zupčastog vanca i zupčanika. Cev (8) za privod vazduha, koja služi kao osovina, ne služi ovde samo za neposredni privod vazduha u ložišno postolje, u kojemu se vrši najjače izgaranje, jer ovde vazduh prostrujava najprije kroz ručice za mešanje, pa onda struji u prostor plašta, koji je oko cevi (8) obrazovan drugom cevi (33), a odavde ulazi u ložišno postolje, koje se ima hladiti. Da se omogući ovaj privod vazduha obrazovane su ove ručice za mešanje, kako pokazuju sl. 27 i 28 primerice iz tri jedna uz drugu ležeće cevi (34), od kojih je srednja spojena sa cevi (8), a obe spoljašnje, sa cevi (33). Vazduh, koji struji iz cevi (8) u srednju cev (34), obraća se na koncu ručica za mešanje, pomoću krajnih spoljnih komada (35) u spoljašnje cevi (34) i uvodi se u plašni prostor između cevi (8) i (33).

Daljne vođenje vazduha opisat će se kasnije. Na ove jedna uz drugu paralelno ležeće cevi navučeni su naizmenično komadi

za odstojanje (36) i komadi (37), sa zupcima, kako pokazuju sl. 29 do 31. Između komada za odstojanje i komada sa zupcima smešteno je zaplivanje (38), koje sprečava prodiranje prećih gasova u šupljine, koje se vide oko cevi (34). Spojni i krajnji komad (35), na kraju cevne ručice, ima platformu (39), pomoću koje se ista učvršćuje za noseći prsten (14). Na ovoj platformi nalazi se i zupčasti venac. Ovo uređenje ima to preim秉tvo, da je moguća vrlo lako zamena delova, iz kojih su ove ručice za mešanje sastavljene. Potrebno je samo da se spojni komad (35) skine sa nosećeg prstena (14), nakon čega se može cela ručica za mešanje izvući iz peći, da bi se izvela zamena poškođenih delova.

Sl. 34 pokazuje daljni oblik izvođenja spojnih komada (35) ugrađenih u ognjište za prženje. Ovde se polpuno jasno vidi, da je noseći prsten (14), koji se pokreće po kugličnom uležajenju (41), smešten zajedno sa zupčastim vencem na platformi (39) i da su svi organi za pogon uležani izvan peći, gde su potpuno isključeni iz dejstva prećih plinova i žara. Na spojnom komadu (35) učvršćen je noseći prsten pomoću plaštnog prstena (43), koji nosi zid za izolaciju (44). U plašnom prstenu (43) predviđene su rupe za osmatranje (45). Kako prema gornjem ležišnom postolju, tako i prema dolnjem, zaptiveno je ognjište prstenastim zaplivanjem od peska (46, 47). U gornje peščano zaptivanje, koje se obrće zajedno sa uređenjem za mešanje, ponire vertikalno pomerljivi ponorni prsten (48). U doljne, na čvrstom ležišnom postolju raspoređeno peščano zaptivanje (47) ponire lim (43) plašta. Da bi se ručica za mešanje mogla skinuti sa nosećeg prstena (14) i zupčastog vanca (40) iza prethodnog skidanja spojnog komada (35) i da bi se mogla izvući iz ognjišta, pomera se ponovni prsten (48) na gore, a osim toga i vertikalno pomerljiva prednja stena (49), na dole.

Srednji stub sastozi se iz cevnog nastavka (8 i 33), koji, kako se vidi iz sl. 27 dopiru samo od ložišnog postolja, gde su spojeni naročito obrazovanim spojnim komadima (33') iz levanog željeza. Ovi spojni komadi opremljeni su mušnama za primanje cevi (33). Cev (33) je iznapoljia snabdevena omolom iz u vatri olpornog materijala, da bi se očuvala od uticaja žara i prećih gasova. Srednji stub je nošen kugličnim ležajem (8') kako pokazuje sl. 26, tako da se može obratiti zajedno sa ručicama za nošenje i ovima da služi kao potpora.

Sl. 35 i 36 pokazuju shematično dva primerična oblika izvođenja vođenja vazduha

za hlađenje kroz uređenje za mešanje, kako je to predočeno na sl. 26 do 34.

U primeričnom obliku izvođenja prema sl. 35 je cev (8) za privod vazduha, zatvorena iza njdoljnog ognjišta za prženje. Vazduh za hlađenje ulazi dakle u srednju cev (34) svih uređenja za mešanje i struji natrag, na napred opisan način, kroz spoljašnje cevi (34) u plaštni prostor između cevi (8) i cevi (35). Ova je ali na gornjem kraju zatvorena, a osim toga snabdevena je između drugog i trećeg postolja ložišnog postolja, sa među-zidom (50). Na dolnjem kraju je plaštni prostor otvoren. Vazduh koji struji iz ručice za mešanje prvi dviju uređenja za mešanje u plaštni prostor uđu-vava se odavde kroz otvore (24) predviđene u spoljašnjoj cevi (33), u drugo ložišno postolje, dok se vazduh za hlađenje, koji struji u doljne ložišno postolje odvodi na dole u izlazni šaht (3). U cevi (8) može biti još predviđena i prigušna klapna (51) da bi se mogla tačno regulisati množina hlađećeg vazduha, koji se dovodi dolnjim ložišnim postoljima.

U primeričnom obliku izvođenja prema sl. 36 je spoljna srednja cev (33) gore i dole zatvorena i ima isto, između drugog i trećeg ložišnog postolja među-zid (50). Srednja cev (8) je dole otvorena, ali zatvorena je iza trećeg ložišnog postolja među-zidom (52). Dok se u obim gornjim ložišnim postoljima vrši isti postupak kako je to navedeno kod primeričnog oblika izvođenja prema sl. 35, struji ovde hlađeći vazduh, koji se privodi u ručice za mešanje trećeg ležišnog postolja, iza ulaza u plaštni prostor između cevi (8) i (33), najprije kroz spoljašnje cevi (34) uređenja za mešanje u poslednjem ložišnom postolju, i vraća se onda natrag u srednju cev (8), koja je dole otvorena, odakle se opet odvodi u izlazni šaht (3). Pošto je kod ovo-ga pravca vođenja vazduha, koji se dovodi u izlazni šaht (3) prostruјao kroz ručice za mešanje u dvima ložišnim postoljima, koja leže jedan za drugim, to je on jače zagrejan i dejstvuje ako je to potrebno u smislu napred pomenutog opisa, ladnije, usled svoje veće brzine.

U sl. 37 je predočena peć za prženje, kod koje su na stropu ognjišta za prženje smešteni štitnici za vetar (53), koji odstranjuju škodljivo dejstvo ložišnih sudova i pritiskuju kroz ognjište strujeći vazduh za prženje, na sloj rude. Oni smanjuju prolazni presek prečićih gasova i prouzrokuju prema tome veću brzinu prostrajavanja vazduha za prženje, koji usled veće kinetičke energije dolazi u intenzivniji dodir sa promešanim delovima rude, tako, da se time bitno potpomaže prženje. Način rasporeda

štítnika za vetar nikako dakle ne utiče škodljivo na odražajući efekt peći, koji dejstvuje od gore prema dole.

Sl. 38 pokazuje peć za prženje, kod koje postoji mogućnost, da se osim kroz punjenje (6) na krovu peći, može neposredno privoditi sveža ruda i daljnjim ognjištim za prženje, kroz levke (54), koji su opremljeni puževima za transportovanje (55). To je korisno, jer se povišenom reakcijom još neispržene sveže rude, povećava temperatura daljnjih ložišnih postolja tako da ruda, koja dolazi iz gornjih ložišnih postolja i koja je već jako ispržena, biva bolje odsumporisana.

U sl. 39 je predočena peć za prženje, kod koje je u pojedinačna ložišna postolja (1), smešlena po jedna, vazdužna komora (77). Ove vazdušne komore ne moraju biti ni u kakvoj vezi s pojedinačnim komorama za prženje. Propusni otvor (2), kroz koje propada materijal za prženje iz gornjih u daljna ognjišta, snabdeveni su metalnom oblogom (78) u vidu kratkih cevnih nastavaka. Vazdušne komore (77) mogu na spoljašnjoj strani peći biti proizvoljno otvorene, pa su na taj način u vezi sa spoljnim vazduhom radi boljeg hlađećeg dejstva. Ali one mogu biti u vezi preko cevnog nastavka (79) i sa ventilatorskom cevi (80), kako se to vidi iz sl. 39. U ovom slučaju su, radi odvođenja privedenog vazduha, spojene pomoću nastavka (81) sa sabirnom cevi (82), koja je primerice snabdevena sa slavinama (83 i 84) tako, da pri otvaranju slave (84) odlaze u atmosferu, ili kod zatvaranja ove slave, a otvaranja slave (83) mogu ulaziti u srednji stup (8) ili da se mogu uvoditi u silos, odakle dejstvuje na način, koji je napred pomenut. Privodni cevni nastavci (79) mogu se spojiti i na dva ventilatorska voda, od kojih jedan služi za privođenje vrućeg, a drugi za privođenje hladnog vazduha, tako da se može pomoći slavina (85) sa tri prolaza, koje su smešlene u ventilatorskim cevima, dovoditi u vazdušne komore (77) hladni ili topli vazduh već prema potrebi, tako da komore za prženje dejstvuju raslijući ili zagrevajući. Osnovna stena (86) vazdušnih komora (77) koja istovremeno obrazuje sudove pod njom ležeće ognjišta za prženje, može pri tome biti iz željeznih ploča, na mesto zida, pošto je isključeno njen pregorevanje, jer se visina temperature dade tačno regulisati. Upotrebom metalnih ploča (86), postoji radi njihove dobre vodivosti topline, naročita dobra izmena topline, između ognjišta za prženje i vazdušnih komora.

U sl. 40—42 predočen je primerični oblik izvođenja grejnih postolja, koja su smešte-

na ispod najdoljnog ležišnog postolja i koja služe za njihovo zagrevanje. Kako se vidi sastoje se ova iz dna (56) i stropa (57) čija je razadljina izabrana prema srazmerama peći. U sredini ognjišta nalazi se okrugli otvor (59), koji je opkopljen zidom (58), a koji otvor služi kao izlazni šaht (3) za isprženu rudu. Na spoljašnjoj strani obođa ognjišta zatvoreno je ovo zidom (60). U zidu (60) nalazi se veći broj rupa za osmatranje (61). Ovo je sve kao jedna celina opkopljeno limanim plaštrom (62), koji je sastavljen iz većeg broja pojedinačnih segmenata, n. pr. iz osam. Između unutarnjeg zida (58) i spoljašnjeg zida (60) nalazi se koncentrični prsten (63), koji je mestimice probušen u vidu rešetke, a koji je isto zidan. Celo ognjište je obrazovano iz oblikovanog kamenja u vidu prstenovih segmenta, koji su na jednostavan način postavljeni jedan uz drugi. Da se oblikovano kamenje, koje tvori strop ognjišta, održi u svom položaju, to je uvek pod njima ležeće kamenje (64, 64', 64'') zidnog dela (60, 63, 58) nešto produženo, pa tako obrazuje polporišta za slobodno nošeno kamenje stropa (65, 65'). Da se postigne bolje zaplivanje ložišnih gasova, snabdeveno je oblikovano kamenje (65, 65') postrance sa udubljenjima i izbočinama kako pokazuje sl. 42. Celo ognjište (sl. 41) podeljeno je zidom (66) u dve simetrične polovine. U delu dna ognjišta, između prstenastih zidova (58 i 63) nalaze se ulazni otvori (67) za zagrevne gasove, koji dolaze iz ložišta. Ulazni otvori za zagrevane gasove, mogu se nalaziti u onome delu dna ognjišta, koji leži između zidnih prstenova (60 i 63). Osim toga predviđen je u unutrašnjem ognjišnom prstenu među-zid (69), a u spoljašnjem, među-zid (70). Deo unutrašnjeg zidnog prstena (53), koji leži između tačaka a—b, izведен je u vidu rešetke, kako se to vidi iz sl. 41, da omogući prolaz zagrevnim gasovima iz jednog ognjišnog prstena u drugi. Treba još napomenuti, da je i okolina ulaznih i izlaznih kanala (67, 68) obrazovana iz oblikovanog kamenja naročite forme, a isto tako i poprečni zidovi (66, 69 i 70).

Vodenje zagrevnih gasova je na pr. sledeće:

Iz ognjišta snabdevenog roštiljom, koje je na poznali način smešteno ispod ognjišta za prženje, struje vrući gasovi u dve struje kroz ulazne kanale (67) obih polovica ognjišta u međuprostor, između prstenastih zidova (58 i 59). Odavde izlaze kao što pokazuje crticama označena linija, kroz otvor (71) u spoljašnji prostor ognjišta između zidova (60 i 63) struje onda kroz reškasti deo a—b, zida (63) opet u unu-

trašnji prsten, a odavde se odvode kroz izlazne otvore (68) u dimnjak.

U sl. 43 i 44 predviđena su dva primerična oblika izvođenja za odvođenje uduvajućeg vazduha u silos, koji su postavljeni ispred peći za prženje, da bi se i kod teško pržećih ruda, primerice kod cinkblenda, moglo ovde provesti, u neposrednoj vezi sa peći za prženje, konačno odsumporisanje, tako, da se ovako dobivena ruda u potpuno odsumporisanom stanju, može neposredno dovoditi na prerađivanje. Pri tome nastaje istovremeno i to preim秉stvo, da se postiže sinterovanje ispržene rude nakon svršenog procesa prženja, tako, da se ova može preraditi u komadima, što je naročito poželjno kod ruda u sitnjim komadima ili kod ruda u obliku praha.

Kod primeričnog oblika izvođenja prema sl. 43 dolazi ruda iz gornje peći za prženje, kroz izlazni šaht (3) u pod njom ležeći silos (4), koji na svome dnu ima otvor za ispržnjavanje, sa klapnom (73). Klapna (73) krmani se celishodno iz vana, pomoću grupe poluga. Ispod klapne (73) nalaze so transportna kola (72). Vazduh, koji služi za uduvanje dovodi se u množini, koja se može regulisati, u hladnom ili topлом stanju i sa proizvoljnim pritiskom, već prema potrebi, kroz cev (75) i struji odavde u cev (74), koja je u obliku spirale ili zmije, smeštena na dnu silosa (4), a koja je snabdevena sa otvorima, koji daju smer strujanja. Na mesto u nacrtu predviđenog rasporeda cevi (74) može se naravno upotrebiti i drugi raspored, koji služi istom cilju. Moguće je primerice razgranati cev (75), već pred ulaskom u komoru (4), tako, da se u ovu upušta, od dole, veći broj privodnih nastavaka, koji se završavaju neposredno iznad dna. Da ne bi u ovom slučaju, mogao padati materijal za prženje u njih izapušavatih, snabdeveni su oni u tom slučaju, na svome gornjem kraju klapnama ili sl. Sud (4) može se ako je potrebno, zagrevavati ložištem (76) (sl. 43).

Ako peć za prženje ima na mesto jednog aksialno raspoređenog izlaznog šahta (3), kako se vidi iz sl. 42, njih više, koji na pr. mogu bili raspoređeni na spoljnom obimu peći, u krugu, onda se naravski mora za svaki šaht (3) ugraditi naročiti sud (4) za odsumporisanje.

Kod primeričnog oblika izvođenja prema sl. 44 nalazi se doduše sud (4) za odsumporisanje takođe ispod izlaznog šahta (3), samo ovaj ovde nije raspoređen konsaksialno sa peći za prženje, već se proteže prema vanjskoj strani peći i ima postranu klapnu za ispržnjavanje iz koje isпадa ispržena rupa u sud za transportovanje (72), koji sloji postrance. Ovaj način gradnje je na-

ročito pogodan za veće peći za više izlaznih šahtova (3), koji mogu biti raspoređeni u koncentričnom krugu, prema srednjoj osi peći. Topli ili ladni vazduh, koji se privodi kroz dovodne cevi (75) ulazi ovde u paralelne cevi (74) koje su u vidu roštilja smeštene ne dnu silosa (4) i struji iz ovih kroz otvore, koji su raspoređeni, iznad njih u nad njimaležeći materijal za prženje. I ovde se može silos (4) zagrevati, ako je to potrebno.

Razume se da predmet pronalaska nije ograničen na izvođenje novog postupka na osnovu pomenutog opisa i primeričnih oblika izvođenja, koji su predstavljeni na nacrtima, već obuhvata sve ostale oblike izvođenja koji su zasnovani na osnovnoj zamisli pronalaska.

Patentni zahtevi:

1. Mehanična peć za prženje za primenu Dr-a Balz-ovog postupka, za prženje sumpornih ruda kao sumpornih kremenjaka i cinkblenda koja se sastoji iz već prema potrebi odgovarajućeg, većeg broja jedno iznad drugog ležećih ognjišta za prženje, a ispod najdoljnog ognjišta može biti smešteno zagrevno ognjište, kroz koje prolazi izlazni šah u silost, pri čemu su ognjišta za prženje međusobnom spojena pomoću propustnih otvora, koji su poređani nainičeno u sredini i na spoljnem obodu, naznačena time, da su sa zupcima (18) snabdevene ručice za mešanje (17), koje vrše transport rude u pojedinačnim ognjištima za prženje, od ulaznog ka izlaznom otvoru, uložene sa obadvije svoje strane u spoljašne noseće prstene (14), ili su uložene u cev (8) za privod vazduha, koja je obrazovana kao srednja osovina i u spoljašni noseći prsten (14), koji je snabiven zupčastim vencem i tako se pogone, da pogonski organi nisu izloženi ulicaju žara i gasova za prženje.

2. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1, naznačena time, da su noseći prsteni (14) snabdeveni na svome obodu valjčima (28), koji su prstenastim zidovima (13) zaštićeni od izžaravajuće topoline, pri čemu su noseći prsteni snabdeveni zupčastim vencem, koji se pogoni zupčanicom (15) smeštenim izvan peći.

3. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 2, naznačena time, da su ručice za mešanje (17), koje su učvršćene postrance na nosećem prstenu (14), učvršćene i za cev (8) za privod vazduha koja je u sredini peći obzovana kao šuplja osovina i koja služi kao pogonska osovina sa ručice za mešanje.

4. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1—3, naznačena time, da su ručice

za mešanje (17) izvedene šuplje i da se hlađe vazduhom privedenim kroz cev (8) za privod vazduha.

5. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1, 3 i 4, naznačena time, da su ručice za mešanje snabdevene sa više, primerice tri, vazdušna kanala (34), od kojih je srednji priključen na cev (8) za privod vazduha, koja je izvedena, kao srednji stup iz dve koncentrične cevi (8 i 33) dok oba dva spoljni vazdušna kanala (34) ručice za mešanje uste u plaštni prostor, koji se nalazi između cevi (8 i 33).

6. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 3—5, naznačena time, da je cev (8) za privod vazduha zatvorena ispod najdoljnog ležišnog prostora i da je svojim gornjim krajem obrtljivo priključena na vod koji je u vezi s ventilatorom.

7. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 3 do 6, naznačena time, da je plaštni otvor srednjeg stupa između cevi (8 i 33) iznad prvog i ispod drugog ležišnog postolja zatvoren i da u visini drugog ležišnog postolja, ima otvore (24) za ulaz hlađecog vazduha u ležišno postolje.

8. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 3—7, naznačena time, da je plaštni prostor srednjeg stupa, između cevi (8 i 33) otvoren ispod najdoljnog ležišnog postolja.

9. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 3—8, naznačena time, da je cev (8) za privod vazduha zatvorena ispod trećeg ležišnog postolja, dok je istovremeno donji deo otvoren.

10. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 3—9, naznačena time, da je plaštni prostor između cevi (8) za privod vazduha i spoljašnje cevi (33) zatvoren ispod poslednjeg ležišnog postolja.

11. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 10, naznačena time, da je u cevi (8) za privod vazduha, na pogodnom mestu, ugrađen organ za regulisanje (51).

12. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 11, naznačena time, da se ručice za mešanje (17) sastoje na pr. iz tri cevi (34) za hlađenje pomoću vazduha, koje leže horizontalno jedna uz drugu od kojih primerice ona srednja služi za dovod, a obe spoljašnje kao povratni vod vazduha.

13. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 12, naznačena time, da se na cevima za hlađenje pomoću vazduha nalaze nainičeno poređani, komadi sa zupcima (37) i komadi za odstojanje (36), koji su jedan prema drugome zaptiveni i koji oko cevi (34) ostavljaju slobodan vazdušni prostor.

14. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 13, naznačena time, da cevi (34)

uste u krajnje komade (35), koji su prema susednim komadima sa zupcima, ili komadima za odstojanje, zaptiveni i imaju izdubljenja, da omoguće prolaz hlađecg vazduha iz unutarnjih cevi (34) u povratne cevi voda.

15. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 14, naznačena time, da su krajnji komadi (35) snabdeveni pločama (39), koje služe za njihovo učvršćenje za noseće prstene (14), a istovremeno služe i za smeštanje zupčastog venca (40).

16. Mehanična peć za prženje, prema zahtevu 1 do 15, naznačena time, da su spojni komadi (35) snabdeveni nosećim pločama (39), koje potpuno strče izvan zida peći, tako da su pogonski organi isključeni od uticaja žara i gasova za prženje.

17. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1—16, naznačene time, da su spojni komadi (35) snabdeveni armaturom, koja se sastoji iz plašnog lima (34) i noseće ploče (42) koja služi za smeštanje izolujućeg zjda (44).

18. Mehanička peć za prženje prema zahtevu 1—17, naznačena time, da je kako na pokrećućem se uređenju, tako i na stojjećem ložišnom postolju smešteno peščano zaptivanje (46, 47) od kojih u gornje (46), strči plašni lim (43), kad se spoljašna stena peščanog zaptivanja može sniziti pomoću vertikalno pomerljivog plašnog prstena (49).

19. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 18, naznačena time, da su u pojedinačna ložišna postolja (1) ugrađene vazdušne komore radi svakovremenog fiksiranja temperature (odgovarajući željenom načinu prženja), koje стоји u vezi ili sa spoljnjim vazduhom ili su priključene na jedan vod ventilatora, pri čemu se iz vazdušnih komora izlazeći vazduh vodi u sabirnu cev, da se može prema potrebi ispuštiti u atmosferu, ili da ga se uvodi u cev (8) za privod vazduha ili u silos.

20. Mehanička peć za prženje prema zahtevu 1 do 19, naznačena time, da se propusni otvor (2) pojedinih ložišnih postolja sastoje iz metala.

21. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 20 naznačena time, da su u svodove ognjišta za prženje ugrađeni štitnici za vetrar (53), koji mu daju smer i koji ga pritiskuju dole i prisiljavaju da ulazi u materijal za prženje, koji se pokreće u ložišnom postolju.

22. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 21, naznačena time, da se štitnice za vetrar sastoje iz pojedinog kamena ili iz prslena, koji su iz materijala otpornog proti vatrenim gasovima i kiseline,

23. Mehanična peć za prženje prema

zahtevu 1 do 22, naznačena time, da se privođenje materijala za prženje, osim poznatog načina od gore, vrži u jednom ili više ložišnih postolja, položenih jedno na drugo, pomoću jednog ili više uređenja za privođenje.

24. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 23, naznačena time, da je ispod najdoljnog ložišta smešteno ognjište sastavljeno iz pojedinačnog oblikovanog, prema mestu primene, kamenja, upotrebljujući vezno sredstvo, koje služi samo za zaplivanje i iz limanog plašta, koji je sastavljen iz pojedinačnih segmenta, koji se daju skidati.

25. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1—24, naznačena time, da je slobodno nošeno kamenje (65), koje obrazuje svod ognjišta, uležajeno na produžetcima kamenja, koje obrazuje drugi red (sloj) prstenastog zida (58, 60 i 63).

26. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 i 25, naznačen time, da je slobodno nošeno kamenje (65) svoda i dna ložišta, snabdeveno, sa strane, udubljenjem i izbočinama, da osigura zaptivajući spoj proti gasova.

27. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 26, naznačena time, da nisu svi zupci uređenja za mešanje, koje pripada jednom ložišnom postolju, postavljeni su u isti smer, već da su zupci na odgovarajućim mestima postavljeni u suprotni kosi položaj.

28. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 27, naznačena time, da je ispod izlaznog šahta (3) peći za prženje, konaksijalno ka ovome, smeštena komora (4) za odsumporisanje, koja se može prema potrebi zagrevati, na primer silos, na čijem dnu se nalazi otvor za izpraznjavanje, koji se zatvara klapnom (83) a koji je snabdeven uređenjem za uduvanje vazduha.

29. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 28, naznačena time, da je ispod izlaznog šahta (3), peći za prženje, raspoređena komora (4) za odsumporisanje, koja se može prema potrebi zagrevati, a koja je smeštena ispod postranih izlaznih otvora.


30. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 29, naznačena time, da se uređenje za privođenje uduvajućeg vazduha sastoje iz jedne ili više cevi (74), koje su snabdevene otvorima, koji daju vazduhu smer, a koje su smešlene na dnu komore (4) za odsumporisanje i čiji se oblik prilagođava izgradnji komore.

31. Mehanična peć za prženje prema zahtevu 1 do 30, naznačena time, da su lo-

žišna postolja (1) snabdevena vazdušnim komorama, koje su priključene na uređenje za duvanje.

32. Mehanična peć za prženje, prema zahtevu 1 do 31, naznačena time, da su ložišna postolja izrađena od metala.

Fig. 1






Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4






Fig. 6




Fig. 8



Fig. 10



Fig. 7



Fig. 9





Fig. 11







Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig.17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23

Ad patent broj 6976.




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 29




Fig. 30





Fig. 31







Fig. 32

Ad patent broj 6976.




Fig. 33-




Fig. 35






Fig. 36



Ad patent broj 6976.



Ad patent broj 6976.




Fig. 57

Fig. 38





Fig. 39



41 57 Fig.40 64"




Fig.41




Fig.42




Fig. 43




Fig. 44

