

Hiše, vhodna vrata, portali in drugi stavbni elementi v naseljih Češnjica, Na Kresu in Studeno, 4. del

Anton Sedej

Nadaljujemo z objavo fotografij stavbne dediščine, ki je v predstavljenih naseljih bolj redka, saj se je tod z množično pozidavo novih hiš in stanovanjskih blokov vaška idila spremenila.

Blaškova hiša – Demšar, Češnjica 1. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata.



Okno s štukaturo.



Betonski steber železne ograje ob hiši.

Novakova hiša – Eržen, Češnjica 3 – glavni vhod. Foto: Anton Sedej




Vhodna vrata z letnico 1893.

Cvirnova hiša – Habjan, Na Kresu 2. Foto: Anton Sedej



Detajl vhodnih vrat z letnico 1890.

Anžicova hiša – Na Kresu 4. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata z letnico 1899.

Koncova hiša – Hudolin, Češnjica 15. Foto: Anton Sedej



Obokano stopnišče v klet hiše.



Stopnišče v nadstropje na vhodnem delu hiše.

Turkova hiša – Zaman, Češnjica 29. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata z letnico 1929.

Čočova hiša – Češnjica 32. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata.



Detajl okna nad vhodom.

Reškova hiša – Eržen, Češnjica 20. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata.

Lušlova hiša – Demšar, Studeno 5, pokrita s skrilom. Foto: Anton Sedej



Zastekljeno znamenje nad vhodom.

Prešenkova hiša – Benedik, Studeno 19. Foto: Anton Sedej



Vhodna vrata z letnico 1864.



Detajl lesoreza vhodnih vrat.

